

Capela Santo Antônio é totalmente revitalizada



A Capela Santo Antônio, localizada na Vila São Vicente, no distrito de Passagem de Mariana, recebeu uma série de revitalizações pela da Secretaria de Obras, através da Subsecretaria de Gestão Urbana. Ao todo, as intervenções tiveram a duração de aproximadamente dez dias!

Foi realizada a pintura da parte interna e externa, revisão da parte elétrica, e de toda a estrutura do telhado. Além disso, a praça em frente recebeu a montagem de um alambrado, instalação de grama sintética, três bancos de madeira, lixeiras, revitalização dos passeios e pintura dos meios fios e a pintura do cruzeiro. Confira o resultado!

<https://territorionoticias.com.br/noticia/2773/capela-santo-antonio-e-totalmente-revitalizada> em 22/07/2024 14:13