

Secretaria de Saúde realiza manutenção da máquina de Raio X da Policlínica



Devido ao processo natural de desgaste, o rolamento da ampola do Raio X fixo, instalado na Policlínica, no bairro Colina, está danificado. Desta forma, desde a última sexta-feira (02), não estão sendo realizadas radiografias no equipamento. A Secretaria de Saúde avalia a substituição da peça danificada ou a aquisição de um novo instrumento.

]

De forma temporária, o controle de fraturas está sendo realizado por um Raio X portátil na unidade. Os casos de emergência são encaminhados para o Hospital Monsenhor Horta. Os exames Raio X são a principal forma de diagnóstico e avaliação nos casos de fratura nos ossos e na identificação de doenças em tecidos moles. Em Mariana, a média de atendimentos é 1500 pacientes por mês.

<https://territorionoticias.com.br/noticia/3046/secretaria-de-saude-realiza-manutencao-da-maquina-de-raio-x-da-policlinica> em 04/04/2025 13:50